

Foto's maandag 9 maart 2020 van het drooggezette benedenhoofd (stadzijde) van de Sasseluis.



Oostelijke steunbeer met op de voorgrond de aanslaglijsten van de sluisdeuren.

Deze aanslaglijsten bestaan uit eiken aanslagbalken afgedekt met lood. Tegen deze aanslaglijsten steunen de sluisdeuren in gesloten stand. De loodbekleding is waarschijnlijk aangebracht tegen aantasting van het hout door paalworm. Op de achtergrond is de oostelijke gemetselde sluismuur te zien met uitsparingen voor de inlaatschuiven. Bij volledig geopende sluisdeuren vallen deze inlaatschuiven in deze uitsparingen. Om het metselwerk van de steunberen te beschermen tegen aanvaringen zijn de randen uitgevoerd in graniet. Links op de foto zijn de dubbele schotbalksponningen te zien waarvan de noordelijke sponning een volledige schotbalkwand en in de zuidelijke sponning een gedeeltelijke schotbalkwand is geplaatst. Deze schotbalk wanden zijn een tijdelijke constructie om het water vanuit de binnenhavens te keren.



Granieten draaikas sluisdeur

Deze foto is staande op het sluishoofd is naar beneden genomen. Net onder water bevindt zich de zogenaamde taats (een pen) waar de sluisdeur met een zogenaamde keus-pot in draait. De inspectie van de conditie van deze taats werd de volgende dag (dinsdag 10 maart) uitgevoerd.



Westelijke steunbeer benedenhoofd

De granieten draaikas van de sluisdeur en de granieten bescherming van de steunbeer zijn op deze foto goed te zien. Aan de beschadigingen ten gevolge van passerende schepen is goed te zien dat de granieten bescherming van het metselwerk zijn functie heeft vervuld.



Uitsparing in sluismuur ten behoeve van inlaatschuif

Op deze foto is te zien dat in het verleden delen van de rollaag (bovenrand) om een of andere reden zijn weggehakt. Ook is te zien dat de staat van het metselwerk op de waterlijn slechter is dan het onderwatergedeelte dat er nog behoorlijk goed uitzag.